

Отчет о выполнении Предписания от 27.11.2023 № 19  
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе  
в МБОУ СОШ № 7 по адресу : Проезд Дружбы, 12 А.

№ п/п	Выявленные нарушения	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении	Примечание
1.	В кабинетах № 109, 114, 208, кабинета ОБЖ, кабинете технологии мальчиков, кабинете хореографии выявлены дефекты полов, что является нарушением п. п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: "Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию"	до 30.08.2024	Выполнено	
2.	В кабинете технологии девочек выявлены дефекты отделки стен, что является нарушением п. п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибков, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств"	до 30.08.2024	Выполнено	

3.	<p>Отсутствует местная вентиляция над плитами в кабинете технологии девочек и над станками в кабинете технологии мальчиков, что является нарушением п. п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: "Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечивается местной системой вытяжной вентиляцией". Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) оборудуется отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением".</p>	до 30.08.2024	Выполнено частично	<p>Установлены вытяжки над плитами в кабинете технологии девочек. Над станками в кабинете технологии мальчиков устройство локальных вытяжных систем вентиляции над станками возможно при текущем или капитальном ремонте после выделения целевого финансирования (Письмо МКУ «ДЭАЗиИС» от 02.02.2024 № 19-02-286/4.)</p>
4.	<p>Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе , в г. Когалыме" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.0001.510820) № 33860.23 от 22.11.2023г. дезинфицирующий раствор не соответствует заявленной концентрации (массовая доля активного хлора согласно протоколу - 0,003 + 0,001), что не соответствует п. 2.11.6 СП</p>	до 31.08.2024	Выполнено	<p>Протокол лабораторных исследований № 30612.24 от 27.09.2024</p>

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: "Дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением".			
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Директор МБОУ СОШ № 7 \_\_\_\_\_



М.В. Путинцева

Капышева М.С.,  
тел.8(3462) 50-30-18